







Pyrolyseanlage

1. Emissionsanalysen (TMW) – Februar 2016





*Überschreitung eines Halbstundenmittelwertes (HMW), die zur Überschreitung des Tagesmittelwertes (TMW) führte.



2. Verfügbarkeit der Messtechnik: 100%

3. Sonstige Anmerkungen: 1 Betriebsstörung am 20.02.2016