








## Pyrolyseanlage

### 1. Emissionsanalysen (TMW) - März 2018









2. Verfügbarkeit der Messtechnik lt. DURAG data systems: 99,96%