








Pyrolyseanlage

1. Emissionsanalysen (TMW) – Mai 2018









2. Verfügbarkeit der Messtechnik lt. DURAG data systems: 99,97%