






## Pyrolyseanlage

### 1. Emissionsanalysen (TMW) – Juni 2017









2. Verfügbarkeit der Messtechnik: 100%