








## Pyrolyseanlage

### 1. Emissionsanalysen (TMW) – Oktober 2016









2. Verfügbarkeit der Messtechnik: 100%